Beschlussauszug
aus der
2. Sitzung der Gemeindevertretung Benz
vom 16.10.2024

Top 14.3 Gemeindezentrum Benz - Feuchtigkeit

Herr Schröder berichtet, dass der Zustand des Gemeindezentrums nicht gut sei. Im Zusammenhang mit der Sanierung im Kindergarten stellte sich heraus, dass die Blitzschutzanlage nicht den Normvorschriften entspricht. Kann auch durch den Blitzschlag gekommen sein.
Fa. Staeding hat es heute leider nicht geschafft, wird aber noch durchmessen.
Herr Schröder würde dann im Rahmen einer Eilentscheidung das Notwendige veranlassen.
Blitzschutz muss natürlich wieder hergestellt werden.
Die Verwaltung wird beauftragt, kurzfristig mit der Versicherung zu klären, welche Kosten übernommen werden. Herr Schröder wird dann mit Herrn Bergmann Rücksprache halten.

Feuchtigkeit: Isolierung muss frei gelegt werden, Isolieranstrich und dann neu verputzen. Pflasterung im Eingangsbereich muss mind. 1 m aufgenommen werden, damit das Regenwasser nicht mehr an die Fassade spritzt.
Herr Reimer ergänzt, dass eine ordentliche Drainage verlegt werden muss.
Gleiches gilt für die Ostseite des Gebäudes und den Teil Feuerwehr.
Herr Schröder wird hierzu mit Fa. Renz und Fa. Reimer Rücksprache halten.

Die Kosten für die Sanierungsarbeiten müssen in den Haushalt 2025 aufgenommen werden.