Thema für die nächste Betriebsausschussitzung

Erneuerung der Steganlage am Sportboothafen, eingereicht von Jörg Abert



Aktuelle Situation vor Ort:

Marode, verrostete und unansehnliche Steganlage die Sicherheitsdefizite aufweist.

Es wurde schon mehrfach in Ausschussitzungen darauf hingewiesen und darüber beraten.

Die beauftragte Firma „IB Wolgast" mit Herrn Schnürle hat in einer der letzten Ausschussitzungen das Prozedere des Ausbagerns der Hafeneinfahrt erklärt und eine unverbindliche Kostenschätzung dafür abgegeben. (ca 250 T€)

In unserem eigenen Interesse ist es wichtig, die Nachhaltigkeit dieser Massnahme zu sichern und zu verhindern, dass in ein paar Jahren nicht wieder alles versandet. Dafür hat Herr Schnürle dargestellt, dass es dort eine Strömung von Südost gibt. Das heisst die Strömung kommt von Stagniess.

Es sollte von dieser Seite aus ein zusätzlicher Wellenbrecher eingebaut werden, der die Hafeneinfahrt beschattet und vor erneuter Versandung schützt.

Diese Massnahme ist eine notwendige Instandhaltung, die aus der Verantwortung der Betreibung dieses Hafens entsteht und gemacht werden muss.

Wir werden für diese Aktion viel Geld ausgeben müssen, weshalb es gut wäre, wenn nicht nur der Status Quo erhalten wird, sondern am Ende noch eine Verbesserung und eine Steigerung der Attraktivität für Hafennutzer, Einheimische und Urlauber entsteht.

Deshalb hier an dieser Stelle 2 Vorschläge:

Variante 1. Seesteg

Den beschriebenen Wellenbrecher begehbar zu machen. Personen können dann auf einem gepflegten Steg bis ganz nach vorn gehen und
von diesem exponierten Platz dem Naturschauspiel Sonnenuntergang zuschauen.
Das wäre ein Highlight für Ückeritz und eine Aufwertung des Standortes mit Leuchtturmeffekt.
Mit dieser verbesserten Qualität und zusätzlich geschaffenen Liegeplätzen wird die Auslastung gesteigert und höhere Einnahmen erzielt.

Variante 2. Wellenbrecher

Es wird ein Wellenbrecher auf der Südostseite der Hafeneifahrt eingebracht analog der Steinaufschüttung auf der anderen Seite der Hafeneinfahrt. Wenn man sich für diese Variante entscheidet, die kostengünstiger erscheint, müsste zusätzlich der Steg in der bestehenden Form saniert werden.

Sportboothafen ÜCKERITZ / INSEL USEDOM

Ideenskizze 1



Sportboothafen ÜCKERITZ / INSEL USEDOM

Ideenkonzept 2