



# Beschlussauszug

aus der  
20. Sitzung des Betriebsausschusses Ückeritz  
vom 15.06.2021

---

## **Top 7    Beratung zum Sportboothafen**

Herr Abert erläutert die Situation im Sportboothafen. Die Probleme sind die geringe Fahrwassertiefe, der Schilfbewuchs und die Slipanlage. Er erklärt, dass eine Ausbaggerung bis ca. 10 m hinter die Steinmole, sowie die Entfernung des Schilfes an der Slipanlage und der Mole eine ausreichende Verbesserung sei.

Herr Riemann als Hafennutzer bestätigt die Aussage und merkt an, dass die Spundwand entschärft werden müsste z.B. mit einem Reifen. Die Ausfahrt hat teilweise nur noch eine Tiefe von 20 cm und dies ist für die Bootsmotoren sehr gefährlich.

Herr Krause merkt an, dass das Schild an der Ausfahrt ebenfalls repariert werden müsste.

Es folgt eine Diskussion.

Der Ausschuss verständigt sich, dass Herr Abert Möglichkeiten zur einfachen Problemlösung erörtert, Herr Brose die Thematik mit dem Eigenbetriebsleiter bespricht und das Thema in den nächsten Sitzungen weiter zu behandeln.

*Herr Brose schließt den öffentlichen Teil.*