



Beschlussauszug

aus der
2. Sitzung des Betriebs- und Tourismusausschusses Koserow
vom 17.09.2024

Top 10 Beratung zum Lift am Strandabgang 6A

Frau Riethdorf teilt mit, dass es seit zwei Jahren massive Probleme mit dem Strandabgang 6A gibt. Im letzten Jahr war eine falsche bzw. fehlerhafte SIM-Karte das Problem. In diesem Jahr fehlt das Signal zwischen den beiden Endstationen. Außerdem entlädt sich der Lift regelmäßig. Der Servicetechniker war mehrfach vor Ort. Mit diesen aktuellen Problemen erhält der Lift keinen TÜV und darf damit nicht genutzt werden. Außerdem sind schon erste Korrosionsschäden an der unteren Haltestelle festzustellen.

Herr König verdeutlicht noch einmal, dass der Hersteller vom Lift meint, dass Gerät funktioniert und ist auch für diesen Betrieb ausgelegt. Der Techniker bezweifelt dies.

Die Ausschussmitglieder bitten das Amt zu prüfen, ob noch Gewährleistung für den Lift vorhanden ist.

Sie sehen den Lift in seiner Funktionsweise kritisch. Aber durch die Förderaufgabe ist die Gemeinde gezwungen, den Lift weiterzubetreiben.